


## 焼入れ有無判別

焼入れの有無を判別できます。

【非接触：リフトオフ5mm】



(測定値)

	生材	焼入れ
1	-3.9233	4.9976
2	-1.5991	4.9976
3	-3.1226	4.9976
4	-3.2593	4.9976

