


# 溶け込み量検査

(株)借成ハイテック


◎溶け込み量の検査ができます。



(カット図)



(OK品・溶け込み量 大)



(NG品・溶け込み量 小)

(計測データ)

